



бадиола К.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЈЕЗЕРО
ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

Примљено: 23.12.2025			
Др. јед.	Б	Плат.	Вриједност
			14-950-1/25

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА

Број: 24.060/053-40-2/25
Датум: 19.12.2025. године

Општина Језеро
Начелник општине
Улица 21 новембра б.б, Језеро

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш предмет (Веза Ваш акт број: 01-014-950/25 од 16.12.2025. године)

Поштовани,

Републичка управа за инспекцијске послове, сектор водне инспекције дана 19.12.2025. године запримио је Ваш захтјев поменутог броја везе, под нашим бројем ЈОП:13078113, гдје од овог органа захтјевате вршење ванредног инспекцијског надзора током извођења радова од стране „СНК Метали“ д.о.о, Бијељина на подручју општине Језеро.

Републички водни инспектор је дана 16.12.2025. године извршио ванредну инспекцијску контролу са обављеним теренским увидом на лицу мјеста на локалитету „Ковачевац“, општина Језеро, гдје субјект контроле, фирма „СНК Метали“ доо Бијељина, врши детаљна геолошка истраживања бакра, жељеза и пратећих метала. Ванредна инспекцијска контрола је реализована на основу представке Центра за животну средину („Захтјев за ванредни инспекцијски надзор“ број: 620/25 од 02.12.2025. године).

За предметна детаљна геолошка истраживања контролисани субјект посједује „Решење, број: 05.04/310-624-7/24 од 09.12.2024. године“, издато од Министарства енергетике и рударства РС, за Пројекат друге измјене и допуне пројекта детаљаних геолошких истраживања бакра, жељеза и пратећих метала на истражном простору „Сињаково“, општине Мркоњић Град, Шипово и Језеро.

На основу констатованог чињеничног стања са теренског увида на локалитету „Ковачевац“, општина Језеро, који припада одобреном истражном простору „Сињаково“ и на основу анализе свих предочених докумената, а према изнесеним наводима из предочене представке, који се у суштини односе на кориштење вода ријеке Јошавке и испуштање, како се то наводи, непречишћене воде у реализацији предметних детаљних геолошких истраживања, треба нагласити слиједеће:

1. изабрани извођач детаљних геолошких истраживања фирма „ГИМ ГЕОТЕХНИКА“ доо Бањалука на поменутом локалитету „Ковачевац“, општина Језеро, је у моменту инспекцијске контроле вршила бушење бушотине, ознаке KVDD 003, дубине 50 метара. Бушење наведене бушотине KVDD 003 је извршено под углом од 45° и са азимутом 0°. Промјер бушења ове бушотине је 122,7 mm PQ а сам поступак бушења је извршен тзв. „WAR LINE“ („DIAMOND DRILL“) системом;

2. наведени флуид за бушење је представљен смјесом бентонита и воде. Овај флуид према свом минералном и хемијском саставу (бентонит је глина са преовладавајућим садржајем минерала монтморионита, који припада минералима глина-група смектита и у хемијском смислу представља природни хидратисани алумосиликат) **нема никакве штетне утицаје на средину, односно не може бити узрок евентуалног загађења;**

2. хидрогеолошке карактеристике стијенских маса у којима се врши поступак бушења предметне бушотине (**преовладавајући кречњаци, мермерисани кречњаци и мермери су водонепропусне до слабо-водопрпусне средине**) као и наведени употребљени флуид за бушење (смјеса бентонита и воде), **јасно указују да не постоје услови за појаву и евентуално ширење (пропацију) загађења,** или настанка неких других негативних утицаја на животну средину;

3. за поступак бушења наведене бушотине, ознаке KVDD 003, извођач је користио воду из ријеке Јошавке, која је обезбјеђена захватањем пумпним постројењем а дистрибуирана је алкатанским цјевоводом до самог мјеста бушења. Потребно је нагласити да се захватање воде из ријеке Јошавке поменутом пумпом вршило искључиво **повремено** (дисконтинуирано) у складу са режимом бушења. За овакво захватање и кориштење воде, према одредбама члана 23. став (2) важећег „Правилника о водоправним актима“ (Службени гласник РС број 54/25), **водна сагласност-водоправни акт није потребна, јер је ово повремено захватање воде у количини мањој од 5 l/s.**

Водни инспектор је током теренског увида обишао мјесто захватања воде из ријеке Јошавке, односно локацију на којој је постављена центрифугална пумпа са алкатанским цјевоводом промјера 1"(цола). Према затеченој ситуацији на мјесту захватања, може се закључити да овакво захватање вода Јошавке нема значајнијих утицаја нити негативних посљедица на проток и водостај водотока, односно његов природни режим.

Потребно је навести да је субјект контроле прије почетка детаљних геолошких истраживања самоницијативно извршио испитивања површинских вода водотока, који су у обухвату истражног простора на локацији „Ковачевац“, у циљу дефинисања „референтног стања“. Извршено је узорковање из ријеке Јошавке и још седам мањих водотока. У том смислу предочени су документи овлаштене водопривредне лабораторије „ИНСТИТУТ ЗА ВОДЕ“ доо Бијељина и то: „Извјештај о испитивању“, број: 2110-2/25, „Извјештај о испитивању“, број: 2110-3/25 и „Извјештај о испитивању“, број: 2110-9/25 од 10.12.2025. године. У овим званичним документима овлаштене лабораторије су презентоване добијене вриједности испитиваних параметара наведених површинских вода, на основу којих је извршена њихова класификација, а у свему према одредбама „Уредбе о класификацији вода и категоризацији водотока“ (Службени гласник РС број: 42/01).

С поштовањем,

Помоћник директора
Главни републички водни инспектор

Бранислав Мићић

Достављено:

- наслову,
- евиденцији.